



# MEMORIU TEHNIC

„LUCRARI DE REPARATII A PARCARE SI SISTEM  
DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE AFERENTE  
ZONEI BISERICA SI SCOALA NISTORESTI”

*DRAGOKAD GEOMETRY SRL*

*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*

*Punct de lucruu : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*

## **CUPRINS**

<b>1. DATE GENERALE .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1. Denumirea investitiei:.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. Amplasament: .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Beneficiar:.....</b>	<b>2</b>
<b>1.4. Proiectant specialitate:.....</b>	<b>2</b>
<b>2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Situatia existenta.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1 Amplasamentul .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.2 Clima si fenomenele naturale specifice zonei .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.3 Geologia, seismicitatea .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Lucrari propuse.....</b>	<b>9</b>
<b>3. PROTECTIA MEDIULUI .....</b>	<b>10</b>
<b>4. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII.....</b>	<b>11</b>
<b>4.1. Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pentru locurile de munca din santier.....</b>	<b>12</b>
<b>4.2. Riscurile ce pot aparea pe santier în timpul executiei lucrarilor.....</b>	<b>13</b>
<b>4.3. Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor .....</b>	<b>14</b>
<b>4.4. Masuri privind prevenirea si protectia contra incendiilor .....</b>	<b>16</b>

*DRAGOKAD GEOMETRY SRL*

*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*

*Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*

## **MEMORIU TEHNIC**

### **„LUCRARI DE REPARATII A PARCARE SI SISTEM DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE AFERENTE ZONEI BISERICA SI SCOALA NISTORESTI”.**

#### **1. DATE GENERALE**

##### **1.1. Denumirea investitiei:**

Servicii de întocmire memoriu tehnic, liste de cantitati, antemasuratoare pentru lucrari de reparatii parcare si sistem de scurgere al apelor pluviale aferente zonei Biserica si Scoala Nistoresti

##### **1.2. Amplasament:**

DN1, intre Strada Muresului si Strada Retezat, Zona Bisericii si a Scolii, Nistoresti,  
Orasul Breaza, judetul Prahova

##### **1.3. Beneficiar:**

Primaria Orasului Breaza

##### **1.4. Proiectant specialitate:**

Proiectant general: **SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL**

Adresa sediu: Breaza, strada Sunatorii, numarul 37

CUI RO 40012772, J23/2103/2018

Adresa punct de lucru: Baicoi, strada Republicii, numarul 13.

*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*

*Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*

## **2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR**

### **2.1. Situatia existenta**


#### **2.1.1 Amplasamentul**

Breaza este un oras în județul Prahova, Muntenia, România, format din localitatile componente Breaza de Jos (resedinta), Breaza de Sus, Frasinet, Gura Beliei, Irimesti, Nistoresti, Podu Corbului, Podu Vadului, Surdesti si Valea Târsei.

Orasul Breaza este pozitionat pe coordonatele de  $25^{\circ}40'$  longitudine estica si  $45^{\circ}10'$  latitudine nordica, între localitatile Comarnic (la nord) si Câmpina (la sud), iar la est si vest se afla doua siruri de dealuri subcarpatice, ce constituie o prelungire spre sud a muntilor. Este situat în nord-vestul județului Prahova, în partea de sud a Muntilor Bucegi, în plina zona subcarpatica, la o altitudine de 380–450 m. Accesul în aceasta localitate se poate face pe calea ferata - între Ploiesti (38 km) si Sinaia (25 km) sau pe soseaua DN 1, între Ploiesti (43 km) si Sinaia (24 km).

Din punct de vedere geologic, terasa este alcătuită din depozite miocene de gresii printre care se intercalează pachete de gipsuri, precum și conglomere de argile bentonitice, marne compacte, calcaroase. La partea inferioară a gipsurilor apar frecvent gresiile, microconglomerate sau conglomerate ce devin predominante, alcătuind astă-nunță „stiva” cunoscută sub numele de „conglomeratele de la Brebu”.

Acestea se întâlnesc începând din nordul gării din Breaza, în amonte, până în dreptul cartierului Nistoresti. Depozitele de flis, alcătuite din argile verzi, marne cenusii și gresii calcaroase verzui, se gasesc în partea de nord a localității, în special în cartierul Gura Beliei. Argilele acestea fac trecerea spre un pachet de marne compacte, calcaroase, rosii și verzi – marnele de Gura Beliei.




**Fig. 1 – Plan de amplasare în zona, Oras Breaza, județul Prahova**

### **2.1.2 Clima si fenomenele naturale specifice zonei**

Datorita asezarii orasului, clima este una temperat-continentala. Cea mai rece luna este ianuarie, cu o medie de  $-1,9^{\circ}\text{C}$  iar luna cea mai calda este iulie, cu o medie de  $19,6^{\circ}\text{C}$ .

Temperatura medie anuala este de  $9,30^{\circ}\text{C}$ , ceea ce poate fi considerat ca o evidentiere a caracterului temperat-continental al climei. Umiditatea relativa a aerului este mai mica vara (62-72%) si maxima iarna (76-80%). Evolutia aproximativ uniforma a umiditatii aerului se datoreaza pozitiei apropiate de zonele inalte din jur si vegetatiei bogate, chiar daca uneori pot avea loc influente asupra valorilor de umiditate datorita racirilor radiative din noptile senine, sau ca urmare a aparitiei fenomenului de inversiune termica.

Precipitatii ating 550-600 mm anual, minimul inregistrandu-se in februarie si maximul in iunie.



Harta cu repartitia tipurilor climatice

Repartitia precipitatilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

- iarna ..... 116,8 mm
- primavara..... 202,9 mm
- vara ..... 293,4 mm
- toamna ..... 162,9 mm

### **Actiunea vantului**

Din punct de vedere al actiunii vantului, in conformitate cu reglementarea tehnica CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde unei presiuni dinamice  $q_b = 0.40$

Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova

Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13

C.U.I.: RO 40012772

Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)

kPa, mediată timp de 10 minute, la o înălțime de 10 m, cu o perioadă medie de revenire de 50 ani (2% probabilitate de depasire anuală).




Figura 1 Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului,  $q_0$ , în kPa, având  $T_{R50} = 50$  ani.

NOTĂ: Pentru altitudini peste 100m valoarea presiunii dinamice a vântului se corectează cu relația (A.1) din Anexa A.

Directia predominanta a vînturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%). Calmul înregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vînturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.




Figura 2 - Directia predominanta a vînturilor

### Actiunea zapezii

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este definit cu 2% probabilitate de depasire intr-un an (interval mediu de recurenta IMR=50 ani) si se calculeaza in repartitia Gumbel pentru maxime.

**DRAGOKAD GEOMETRY SRL**


*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*

*Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*


Din punct de vedere al actiunii zapezii, in conformitate cu reglementarea tehnica CR 1-1-3/2012, amplasamentul corespunde unei valori de referinta a incarcarii la nivelul terenului de  $s_0, k = 2.0 \text{ kN/m}^2$ , cu o perioada medie de revenire de 50 ani.



**Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol  $s_k$ ,  $\text{kN/m}^2$ , pentru altitudini  $A \leq 1000\text{m}$**

### **Adancimea de inghet**

Conform STAS 6054-85, adancimea de inghet in terenul natural este de 0,80-0,90m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu  $T \leq 0^\circ\text{C}$  este de 101,2 zile/an.



**Harta cu adancimile de inghet**

*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*

*Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*

### **2.1.3 Geologia, seismicitatea**

Orasul Breaza este situat in nord-vestul județului Prahova, în partea de sud a Munților Bucegi, în plina zonă subcarpatice, la o altitudine de 380-450 m. Se desfășoară 11 km pe o terasă ce se află la o înălțime de 50-60 m deasupra albiei râului Prahova și este înconjurat de dealuri ce depășesc 700 de metri altitudine (Gurga - 743 m, Lazului, Vrabiesti, Strajistea și Ragman).

Din punct de vedere geologic, terasa este alcătuită din depozite miocene de gresii printre care se intercalează pachete de gipsuri, precum și conglomere de argile bentonitice, marne compacte, calcaroase. La partea inferioară a gipsurilor apar frecvent gresiile, microconglomere sau conglomere ce devin predominante, alcătuind astăzi cunoscuta sub numele de „conglomerele de la Brebu”.

Acestea se întâlnesc începând din nordul gării din Breaza, în amonte, până în dreptul cartierului Nistoresti. Depozitele de flis, alcătuite din argile verzi, marne cenusii și gresii calcaroase verzui, se gasesc în partea de nord a localității, în special în cartierul Gura Beliei. Argilele acestea fac trecerea spre un pachet de marne compacte, calcaroase, rosii și verzi - marnele de Gura Beliei.



*Incadrare în zona a amplasamentului (Zona Bisericii și a Scolii Nistoresti)*

### **Date seismice**

Pentru proiectarea construcțiilor noi la actiunea seismică, teritoriul României este împărțit în zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic în fiecare zonă se consideră, simplificat, să fie constant. Nivelul de hazard seismic indicat în prezentul cod este un nivel minim pentru proiectare.

Hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei seismice orizontale a terenului, ag determinata pentru un interval mediu

*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*


*Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*


**de recurenta (IMR) de referinta, valoare numita in continuare "acceleratia terenului pentru proiectare".**

Din punct de vedere seismic conform P100-1/2013, amplasamentul corespunde acceleratiei terenului  $ag = 0,40g$  si perioadei de control a spectrului de raspuns  $T_c=1,6s$ .



**Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani**

Conditiiile locale de teren sunt descrise simplificat prin valorile perioadei de control (colt)  $T_c$  a spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului considerat. Aceste valori caracterizeaza sintetic compozitia de frecvente a miscarilor seismice.



**Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani**

*DRAGOKAD GEOMETRY SRL*

*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*

*Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*

Ca urmare a strategiei de dezvoltare a orasului Breaza si de asigurare a locurilor de parcare pentru locitorii din localitatea Nistoresti, s-a stabilit necesitatea reparatiilor parcarii si a sistemului de scurgere al apelor pluviale din zona Bisericii si a Scolii, astfel incat sa se asigure fluuenta circulatiei.

In prezent zona studiata este caracterizata prin: suprafete degradate la infrastructura existenta, zone verzi neamenajate, parcuri existente degradate, sistemul de scurgere degradat, precum si marcase inexistente.



## **2.2. Lucrari propuse**

Suprafata studiata este Zona Bisericii si a Scolii Nistoresti, intre strada Muresului si strada Retezat, in acest moment parcarile existente si sistemul de scurgere sunt degradate si necesita reparatii.

### **Probleme si prioritati ce vor fi abordate:**

- In zona bisericii si a scolii vor fi amenajate urmatoarele :  
Parcare
  - 1. Se va freza structura existenta;
  - 2. Se va completa cu strat de mixtura asfaltica BA16 grosime 8 cm ( 6 cm si 2 cm preluare denivelari);
  - 3. Se va monta parapet de separare intre sant si parcare L=50m;
  - 4. Se vor monta indicatoare;
  - 5. Se vor adauga marcase rutiere pe suprafata parcarii.

- Se va reface sistemul rutier al intersectiei cu Str. Muresului pe o lungime de aproximativ 20 ml:
1. Se va freza structura rutiera BA16;
  2. Se va completa cu strat de mixtura asfaltica BA16 grosime 6 cm (4 cm si 2 cm preluare denivelari);
  3. Se vor monta indicatori;
  4. Se vor adauga marcaje rutiere pe suprafata parcarii.

### **SCURGEREA APELOR**

Scurgerea apelor se va realiza natural prin pantele longitudinale si transversale catre santurile si gurile de scurgere existente (ce se vor reabilita).

1. Se va reface subtraversarea existenta, se va inlocui cu un tub de beton D500 cu lungimea L=10 m si se va reface structura rutiera afectata de inlocuirea tubului;
2. Se va executa camera de cadere dimensiuni 1,5x1,0x1,0 m;
3. Se va reface santul existent L=50 m;
4. Se va introduce un tub PVC cu diametru 110 mm pe o lungime de 62 m;
5. Se va reface structura rutiera.

### **3. PROTECTIA MEDIULUI**

Lucrarile proiectate pentru proiectarea platformei nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta asupra factorilor de mediu: solul, microclimatul, ape de suprafata, vegetatie, fauna, sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. Nu sunt afectate obiectivele de interes istoric sau cultural.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social.

**Influenta asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale:**

- indicii de poluare a aerului vor fi nesemnificativi pentru perioada de executie;
- se va reduce volumul de praf, pulberi ce afecteaza mediul si sanatatea oamenilor;
- va scadea simitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura masinilor ceea ce va avea un efect pozitiv asupra vegetatiei si faunei;
- nivelul de zgomot se va reduce datorita faptului ca se ofera utilizatorilor conditii mult mai bune de trafic.

**Infliente socio-economice:**

- reducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturilor;
- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului de transport.

#### **4. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII**

Proiectul trebuie realizat fara întreruperea traficului pe toate lungimea traseului. În aceste conditii pot aparea un numar important de potențiale riscuri. Acolo unde se vor identifica posibile riscuri se vor aplica urmatoarele masuri:

- evitarea riscului;
- Eliminarea riscului;
- Înlocuirea cu un risc mai mic;
- Procese administrative (permise de lucru, scolarizare, sisteme de lucru sigure);
- Echipament de protectie personal.
- În toate situatiile vor fi aplicate urmatoarele masuri de control:
- Prezentarea datelor de identificare a santierului pentru toti angajatii si subcontractorii implicați în proiect;
- Identificare zilnica a pericolelor;
- Verificarea echipamentului de protectie personal;
- Scolarizarea/instruirea la zi a personalului;
- Existenta permiselor de admitere la lucru;

Prezentul „Plan de securitate si sanatate în munca” trebuie respectat pe toata durata executiei lucrarilor si este elaborat în conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea 319/2006 – „Legea securitatii si sanatatii în munca”;
- HOTARÂRE nr. 1425/2006 de aprobatie a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006”
- HOTARÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
- HOTARÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- HOTARÂRE nr. 5051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare;
- HOTARÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
- HOTARÂRE nr. 1875 din 25 decembrie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratilor la riscurile generate de vibratii;
- HOTARÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratilor la riscurile generate de zgromot;
- Instructiune proprie de securitatea muncii pentru lucrari de dezvoltare si reparatii a infrastructurii rutiere, elaborata de contractor;
- Pentru buna desfasurare a activitatilor de executie a lucrarilor mai sus amintite, în conditii de securitate si de menintere a sanatatii lucratilor în procesul muncii se vor respecta urmatoarele cerinte:

#### **4.1. Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pentru locurile de munca din santier**

- Materialele, echipamentele si, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratilor, trebuie fixate într-un mod adevarat si sigur.
- Accesul pe orice suprafața de material care nu are o rezistență suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfăsoare în condiții de siguranță.
- Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înaltime sau în adâncime, trebuie să fie solide si stabile, tinându-se seama de:
  - a) numarul de lucraitori care le ocupă;
  - b) încarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;
  - c) influentele externe la care pot fi supuse.

Dacă suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posturi de lucru.

- Instalațiile electrice trebuie utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucraitori să fie protejați corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă.
- Instalațiile de distribuție a energiei care se află pe santier, în special cele care sunt supuse influențelor externe, trebuie verificate periodic si întreținute corespunzător.
- Lucraitorii trebuie să fie protejați împotriva influențelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.
- Lucraitorii trebuie să fie protejați împotriva caderilor de obiecte, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecție colectivă.
- Platformele de lucru, pasarele si scarile schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel încât persoanele să nu cada sau să fie expuse caderilor de obiecte.
- Toate schelele trebuie să fie concepute, construite si întreținute astfel încât să se evite prabuzirea sau deplasarea lor accidentală.
- Toate instalațiile de ridicat si accesorii acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie să fie:
  - a) suficient de rezistente pentru utilizarea careia îi sunt destinate;
  - b) corect instalate si utilizate;
  - c) întreținute în stare buna de funcționare;
  - d) verificate si supuse încercarilor si controalelor periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare;

- e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.
- Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.
- Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
- Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie:
  - a) mentinute în stare buna de functionare;
  - b) utilizate în mod corect.
- Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.
- Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea în excavatii sau în apa a vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor.
- Când este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul împotriva strivirii în cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.
- Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv unelele de mâna, cu sau fără motor, trebuie sa fie:
  - a) mentinute în stare buna de functionare;
  - b) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;
  - c) manevrate de catre lucratori având pregatirea corespunzatoare.
- Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse încercarilor si controlului periodic.
- Intrarile si perimetruul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel încât sa fie vizibile si identificabile în mod clar.
- În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si în conditii de securitate maxima pentru lucratori.
- Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratilor fara atributii de serviciu în zonele respective. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratii abilitati sa patrunda în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.
- Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face în orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit în acest scop. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucratilor accidentati sau victime ale unei îmbolnăviri neasteptate.
- Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde conditiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile. Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale serviciului de urgență.

#### **4.2. Riscurile ce pot aparea pe santier în timpul executiei lucrarilor**

În timpul desfasurarii activitatilor de executie a lucrarilor pot aparea anumite riscuri specifice muncii pe santier, cum ar fi:

- caderea sau alunecarea oamenilor de pe schele, platforme, scari, utilaje etc.
- prabusirea sau alunecarea utilajelor neasigurate corespunzator, stationate în vecinatatea excavatiilor;
- accidentarea oamenilor prin lovirea de catre utilajele manipulate necorespunzator;
- rasturnari sau caderi de obiecte;
- deplasari sau prabusiri ale schezelor mobile;
- incendii sau explozii;
- electrocutari;
- prabusiri de maluri ale excavatiilor nesprăjnite corespunzator.
- vatrani corporale cauzate de manipularea neatenta a maselor, instalatiilor, masinilor si echipamentelor, inclusiv a uneltelor de mana, cu sau fara motor.

Pentru reducerea sau eliminarea riscurilor ce pot aparea în timpul activitatilor desfasurate pe santier, trebuie luate masuri de preventie adecvate fiecarui tip de risc în parte.

#### **4.3. Masuri de preventie necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor**

- Stabilitatea si soliditatea suprafetelor de lucru trebuie verificate în mod corespunzator si, în special, dupa orice modificare de înaltime sau adâncime a postului de lucru.
- Instalatiile existente înainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate în mod clar.
- Pentru spatiul de lucru din vecinatatea liniilor electrice aeriene, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii. În cazul în care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste lini, trebuie prevazute indicatoare de restrictie corespunzatoare si o protectie suspendata.
- Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel încât sa se evite rasturnarea ori caderea lor. În caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase.
- Lucrările la înaltime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

În cazul în care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*

*Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*

- Caderile de la înaltime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordura, o mâna curentă și protecție intermediara sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.
- Schelele trebuie controlate de către o persoană competenta, astfel:
  - a) înainte de utilizarea lor;
  - b) la intervale periodice;
  - c) după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamânt ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau stabilitatea.
- Toate instalațiile de ridicat și accesoriiile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să fie:
  - a) suficient de rezistente pentru utilizarea careia îi sunt destinate;
  - b) corect instalate și utilizate;
  - c) întreținute în stare buna de funcționare;
  - d) verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, conform dispozitiilor legale în vigoare;
  - e) manevrate de către lucrători calificați care au pregatirea corespunzătoare.
- În cazul excavatiilor trebuie luate măsuri corespunzătoare:
  - a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace corespunzătoare;
  - b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;
  - c) pentru a permite lucrătorilor de a se adapostii într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor.
- Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra și ieși din zona de excavatii.
- Gramezile de pamânt, materialele și vehiculele în miscare trebuie tinute la o distanță suficientă față de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare.
- Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile și usor de manipulat. Acestea trebuie să fie semnalizate prevederilor din legislația națională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare.
- Caiile și ieșirile de urgență trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent și să fie amplasate în locuri corespunzătoare.
- Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, caiile și ieșirile de urgență, precum și caile de circulație care au acces la acestea nu trebuie să fie blocați cu obiecte.
- Trebuie prevazute una sau mai multe încaperi de prim ajutor, în funcție de dimensiunile sănătății sau de tipurile de activități. Încaperile destinate primului

*DRAGOKAD GEOMETRY SRL*

*Adresa: Oras Breaza, Str. Sunatorii, nr. 37, Jud. Prahova*

*Punct de lucru : Baicoi str. Republicii nr 13*

*C.U.I.: RO 40012772*

*Telefon: 0723.810.478, E-mail: [dragusin.mugurel@yahoo.com](mailto:dragusin.mugurel@yahoo.com)*

ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde. Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.

#### **4.4. Masuri privind preventarea si protectia contra incendiilor**

La executia lucrarilor se va avea in vedere respectarea masurilor privind preventarea incendiilor prevazute in:

- Norme generale de proiectare impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate cu Decretul 290/16.VIII.1977;
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118/1983;
- Norme generale de preventie si stingere a incendiilor elaborat si aprobat de Ministerul de Interne si MLPAT 1994;
- Norme de preventie si stingere a incendiului si de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitati MT nr.12 din 8 decembrie 1980.



