

SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Oras Breaza, Strada Sunatorii , Nr. 37,Jud. Prahova

C.U.I.: RO 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018



„SERVICII DE INTOCMIRE
DOCUMENTATIE
TEHNICA-ECONOMICA
PENTRU REABILITARE
TRONSOANE STR. 23
AUGUST , ORASUL
BREAZA , JUD.
PRAHOVA.”

MEMORIU TEHNIC

SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Oras Breaza, Strada Sunatorii , Nr. 37, Jud. Prahova

C.U.I.: RO 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018

Telefon: 0723.810.478, E-mail:dragusin.mugurel@gmail.com

CUPRINS

1.	DATE GENERALE	2
1.1.	Denumirea investitiei:	2
1.2.	Amplasament:	2
1.3.	Beneficiar:.....	2
1.4.	Proiectant specialitate:.....	2
2.	DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR	3
2.1.	Situatia existenta	3
2.1.1	Amplasamentul	3
2.1.2	Clima si fenomenele naturale specifice zonei	4
2.1.3	Geologia, seismicitatea.....	7
2.2.	Lucrari propuse.....	12
3.	PROTECTIA MEDIULUI	12
4.	PLAN DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII.....	13
4.1.	Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pentru locurile de munca din santier.....	14
4.2.	Riscurile ce pot aparea pe santier în timpul executiei lucrarilor.....	16
4.3.	Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor.....	17
4.4.	Masuri privind prevenirea si protectia contra incendiilor.....	18

SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Oras Breaza, Strada Sunatorii , Nr. 37,Jud. Prahova

C.U.I.: RO 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018

Telefon: 0723.810.478, E-mail:dragusin.mugurel@gmail.com

MEMORIU TEHNIC

**„SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA-ECONOMICA
PENTRU REABILITARE TRONSOANE STR. 23 AUGUST , ORASUL
BREAZA , JUD. PRAHOVA.”**

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea investitiei:

“ Servicii de intocmire documentatie tehnica -economica pentru reabilitare tronsoane str. 23 August , orasul Breaza , jud. Prahova.”

1.2. Amplasament:

Strada 23 August, Orasul Breaza, județul Prahova.

1.3. Beneficiar:

Orasul Breaza.

1.4. Proiectant specialitate:

Proiectant general: **SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL**

Adresa sediu: Strada Republicii , Nr. 13,Oras Baicoi, jud. Prahova.

C.U.I. : RO 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018

Tel. : 0723.810.478

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1. Situatia existenta

2.1.1 Amplasamentul

Breza este un oras in judetul Prahova , Muntenia, Romania , format din localitatile componente Breaza de jos (resedinta) , Breza de Sus , Frasinet , Gura Beliei, Irimesti ,Nistoresti , Podul Corbului , Podul Vadului , Surdesti si Valea Tarsei.

Orasul Breaza este pozitionat pe coordonatele de $25^{\circ}40'$ longitudine estica si $45^{\circ}10'$ latitudine nordica, intre localitatile Comarnic (la nord) si Câmpina (la sud), iar la est si vest se afla doua sisturi de dealuri subcarpatice , ce constituie o prelungire spre sud a muntilor. Este situat in nord-vestul judetului Prahova , in partea de sud a muntilor Bucegi, in plina zona subcarpatica , la o altitudine de 380-450m. Accesul in aceasta localitate se poate face pe calea ferata – intre Ploiesti(38km) si Sinaia (25km) sau pe soseaua DN 1 , intre Ploiesti (43km) si Sinaia (24km).

Din punct de vedere geoelogic , terasa este alcatauita din depozite miocene de gresii printre care se incadreaza pachete de gispsuri, precum si conglomerate de argile bentonitice, marne compacte calcaroase . La partea inferioara a gipsurilor apar frecvent gresiile , microconglomerate sau conglomerate ce devin predominante, alcatuind asa-numita „stiva” cunoscuta sub numele de „conglomeratele la Brebu”.

Acestea se intalnesc incepand din nordul garii din Breaza, in amonte , pana in dreptul cartierului Nistoresti.Depozitele de filii,alcatuite din argile verzi,marne cenusii si gresii calcaroase verzui , se gasesc in partea de nord a localitatii , in special in cartierul Gura Beliei. Argilele acestea fac parte fac trecerea spre un pachet de marnecompacte,calcaroase,rosii si verzi – marnele de Gura Beliei.




Fig. 1 – Plan de amplasare in zona, Oras Breaza, judetul Prahova

2.1.2 Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Datorita asezarii orasului, clima este una temperat-continentala. Cea mai rece luna este ianuarie, cu o medie de $-1,9^{\circ}\text{C}$ iar luna cea mai calda este iulie, cu o medie de $19,6^{\circ}\text{C}$.

Temperatura medie anuala este de $9,30^{\circ}\text{C}$, ceea ce poate fi considerat ca o evidențiere a caracterului temperat-continental al climei. Umiditatea relativă a aerului este mai mică vara (62-72%) și maximă iarna (76-80%). Evoluția aproximativ uniformă a umidității aerului se datorează poziției apropiate de zonele înalte din jur și vegetației bogate, chiar dacă uneori pot avea loc influențe asupra valorilor de umiditate datorită raciilor radiative din noptile senine, sau ca urmare a apariției fenomenului de inversiune termică.

Precipitațiile ating 550-600 mm anual, minimul înregistrându-se în februarie și maximul în iunie.




Fig 2. Harta cu repartitia tipurilor climatice.

Repartitia precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

- iarna 116,8 mm
- primavara..... 202,9 mm
- vara 293,4 mm
- toamna 162,9 mm

Actiunea vantului

Din punct de vedere al actiunii vantului, in conformitate cu reglementarea tehnica CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde unei presiuni dinamice $q_b = 0.40$ kPa, mediată timp de 10 minute, la o înălțime de 10 m, cu o perioadă medie de revenire de 50 ani (2% probabilitate de depasire anuală).




Figura 2.1 Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului, q_b în kPa, având $IMR = 50$ ani
NOTĂ. Pentru altitudini peste 1000m valorile presiunii dinamice a vântului se corectează cu relația (A.1) din Anexa A.

Directia predominanta a vînturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%). Calmul înregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vînturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.





Fig 3. - Directia predominanta a vînturilor

Actiunea zapezii

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este definit cu 2% probabilitatea de depasire intr – un an (interval mediu de recurenta IMR = 50 ani) si se calculeaza in repartitia Gumbel pentru maxime.

Din punct de vedere al actiunii zapezii , in conformitate cu reglementarea tehnica CR 1-1-3/2012, amplasamentul corespunde unei valori de referinta a incarcarii la nivelul terenului de $s_0,k = 2.0 \text{ kN/m}$, cu o perioada medie durevenire de 50 de ani.



Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol s_k , kN/m^2 , pentru altitudini $A \leq 1000\text{m}$

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054-85, adancimea de inghet in terenul natural este de 0,80-0,90m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu $T \leq 0^\circ\text{C}$ este de 101,2 zile/an.




Fig 4 - Harta cu adancimile de inghet

2.1.3 Geologia, seismicitatea

Orasul Breaza este situat in nord-vestul județului Prahova , in partea de sud a Muntilor Bucegi , in plina zona subcarpatica , la o altitudine de 380-450m. Se desfasoara 11 km pe o terasa ce se afla la o inaltime de 50-60 m desupra albiei raului Prahova si este inconjurat de dealuri ce depasesc 700 metri altitudine (Gurgau 743m , Lazului , Vrabiesti , Strajista si Ragman).

Din puncte de vedere geologic , terasa este alcătuită din depozite miocene de gresii printre care se intercalează pachete de gipsuri , precum și conglumerate de argile betonitice , marne compacte , calcareoase. La partea inferioară a gispsurilor apar frecvent gresiile , microconglomerate sau conglomerate ce devin predominante , alcătuind asa-numita „stiva” cunoscută sub numele de „conglomerate de la Brebu”.


Acestea se întâlnesc începând din nordul gării din Breaza , în amonte , până în dreptul cartierului Nistoresti. Depozitele de fil , alcătuite din argile verzi , marne cenusii și gresii calcareoase verzui , se gasesc în partea de nord a localității , în special în cartierul Gura Beliei. Argilele acestea fac trecerea spre un pachet de marne compacte , calcareoase, rosii și verzi – marnele de Gura Beliei.

Date seismice

Pentru proiectarea constructiilor noi la actiunea seismică , teritoriul Romaniei este impartit in zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zona se considera , simplificat , a fi constant. Nivelul de hazard seismic indicat in prezentul cpoed este un nivel minim pentru proiectare.

Hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei seismice orizontale aterenului , ag determinata pentru un interval mediu de recurenta (IMR) de referinta , valoare numita in continuare „acceleratia terenului pentru proiectare”.

Din punct de vedere sesmic conform P 100-1/2013 , amplasamentul corespunde acceleratiei terenului $ag=0,40\text{ g}$ si perioadei de control a spectrului de raspuns $T_c=1,6\text{ s}$.




SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Oras Breaza, Strada Sunatorii , Nr. 37, Jud. Prahova

C.U.I.: RO 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018

Telefon: 0723.810.478, E-mail:dragusin.mugurel@gmail.com



Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si
20% probabilitate de depasire in 50 de ani

Ca urmare a strategiei de dezvoltare a orasului Breaza,jud. Prahova, s-a stabilit necesitatea reabilitarii Str. August pe Tronsoanele 5 si 7.

In prezent zona studiata este caracterizata prin: accese la proprietati existente degradate, precum si sistemul rutier degradat.

SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Oras Breaza, Strada Sunatorii , Nr. 37, Jud. Prahova

C.U.I.: RO 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018

Telefon: 0723.810.478, E-mail:dragusin.mugurel@gmail.com



SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Oras Breaza, Strada Sunatorii , Nr. 37,Jud. Prahova

C.U.I.: RO 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018

Telefon: 0723.810.478, E-mail:dragusin.mugurel@gmail.com



SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Oras Breaza, Strada Sunatorii , Nr. 37,Jud. Prahova

C.U.I.: RO 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018

Telefon: 0723.810.478, E-mail:dragusin.mugurel@gmail.com

2.2. Lucrari propuse

Zona studiata se afla in orasul Breaza , jud. Prahova si se refera la reabilitarea strazii 23 August , Tronson 5 (L=100m) si Tronsonul 7 (L = 40m) si a acceselor la proprietate.

Probleme si prioritati ce vor fi abordate:

- Accesele la proprietati pe Tronsonul 5:

Se vor reface accesele la proprietati in zonele cu santuri; Refacerea se va face cu placa betonata (grosime 12 cm) armata cu plasa de Ø 8 mm. Clasa de beton folosita va fi C30/37.

- Se va reface sistemul rutier atat pe Tronsonul 5 cat si pe Tronsonul 7:

-Decopertare structura rutiera;
-Scarificare si completare cu piatra sparta;
-Pe intreaga suprafata se va asterna strat de mixtura asfaltica BA16 rul 50/70 , in grosime 6 cm (4 cm + 2 cm preluare denivelari).

Se vor ridicata la cota un numar de 8 capace carosabile (4 pe Tronsonul 5 si 4 pe Tronsonul 7) .

SCURGEREA APELOR

Surgerea apelor se va realiza natural prin pantele longitudinale si transversale catre santurile existente.

3. PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proiectate pentru proiectarea platformei nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta asupra factorilor de mediu: solul, microclimatul, ape de suprafata, vegetatie, fauna, sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. Nu sunt afectate obiectivele de interes istoric sau cultural.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social.

Influenta asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale:

- indicii de poluare a aerului vor fi nesemnificativi pentru perioada de executie;
- se va reduce volumul de praf, pulberi ce afecteaza mediul si sanatatea oamenilor;
- va scadea simitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura masinilor ceea ce va avea un efect pozitiv asupra vegetatiei si faunei;
- nivelul de zgomot se va reduce datorita faptului ca se ofera utilizatorilor conditii mult mai bune de trafic.

4. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

Proiectul trebuie realizat fara intreruperea traficului pe toate lungimea traseului. În aceste conditii pot aparea un numar important de potentiale riscuri. Acolo unde se vor identifica posibile riscuri se vor aplica urmatoarele masuri:

- evitarea riscului;
- Eliminarea riscului;
- Înlocuirea cu un risc mai mic;
- Procese administrative (permise de lucru, scolarizare, sisteme de lucru sigure);
- Echipament de protectie personal.
- În toate situatiile vor fi aplicate urmatoarele masuri de control:
- Prezentarea datelor de identificare a santierului pentru toti angajatii si subcontractorii implicați în proiect;
- Identificare zilnica a pericolelor;
- Verificarea echipamentului de protectie personal;
- Scolarizarea/instruirea la zi a personalului;
- Existenta permiselor de admitere la lucru;

Prezentul „Plan de securitate si sanatate în munca” trebuie respectat pe toata durata executiei lucrarilor si este elaborat în conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea 319/2006 – „Legea securitatii si sanatatii în munca”;
- HOTARÂRE nr. 1425/2006 de aprobatie a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006”
- HOTARÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
- HOTARÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- HOTARÂRE nr. 5051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare;
- HOTARÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
- HOTARÂRE nr. 1875 din 25 decembrie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratilor la riscurile generate de vibratii;
- HOTARÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratilor la riscurile generate de zgomot;
- Instructiune proprie de securitatea muncii pentru lucrari de dezvoltare si reparatii a infrastructurii rutiere, elaborata de contractor;
- Pentru buna desfasurare a activitatilor de executie a lucrarilor mai sus amintite, în conditii de securitate si de mentinere a sanatatii lucratilor în procesul muncii se vor respecta urmatoarele cerinte:

4.1. Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pentru locurile de munca din santier

- Materialele, echipamentele si, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratilor, trebuie fixate într-un mod adevarat si sigur.
- Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decât daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel încât lucrul sa se desfasoare în conditii de siguranta.
- Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înaltime sau în adâncime, trebuie sa fie solide si stabile, tinându-se seama de:
 - a) numarul de lucratori care le ocupa;
 - b) încarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;
 - c) influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celealte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posturi de lucru.

- Instalatiile electrice trebuie utilizate astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucratori sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta.
- Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, în special cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie verificate periodic si întreținute corespunzator.
- Lucratorii trebuie sa fie protejati împotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.

- Lucratorii trebuie sa fie protejati împotriva caderilor de obiecte, de fiecare data când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.
- Platformele de lucru, pasarele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.
- Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si întreținute astfel încât sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentală.
- Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:
 - a) suficient de rezistente pentru utilizarea careia îi sunt destinate;
 - b) corect instalate si utilizate;
 - c) întreținute în stare buna de funcționare;
 - d) verificate si supuse încercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale în vigoare;
 - e) manevrate de catre lucratori calificați care au pregatirea corespunzatoare.
- Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.
- Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
- Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie:
 - a) mentinute în stare buna de functionare;
 - b) utilizate în mod corect.
- Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.
- Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea în excavatii sau în apa a vehiculelor si a masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor.
- Când este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul împotriva strivirii în cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.
- Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mâna, cu sau fara motor, trebuie sa fie:
 - a) mentinute în stare buna de functionare;
 - b) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;
 - c) manevrate de catre lucratori având pregatirea corespunzatoare.
- Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse încercarilor si controlului periodic.

- Intradile si perimetrule santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar.
- In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru lucratori.
- Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa patrunda in zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.
- Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
- Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer. Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile. Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale serviciului de urgență.

4.2. Riscurile ce pot aparea pe santier in timpul executiei lucrarilor

In timpul desfasurarii activitatilor de executie a lucrarilor pot aparea anumite riscuri specifice muncii pe santier, cum ar fi:

- caderea sau alunecarea oamenilor de pe schele, platforme, scari, utilaje etc.
- prabusirea sau alunecarea utilajelor neasigurate corespunzator, stationate in vecinatatea excavatiilor;

- accidentarea oamenilor prin lovirea de catre utilajele manipulate necorespunzator;
- rasturnari sau caderi de obiecte;
- deplasari sau prabusiri ale schelelor mobile;
- incendii sau explozii;
- electrocutari;
- prabusiri de maluri ale excavatiilor nesprijinate corespunzator.
- vatamari corporale cauzate de manipularea neatenta a maselor, instalatiilor, masinilor si echipamentelor, inclusiv a uneltelor de mana, cu sau fara motor.

Pentru reducerea sau eliminarea riscurilor ce pot aparea in timpul activitatilor desfasurate pe santier, trebuie luate masuri de preventie adecvate fiecarui tip de risc in parte.

4.3. Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor

- Stabilitatea si soliditatea suprafetelor de lucru trebuie verificate în mod corespunzator si, în special, după orice modificare de înaltime sau adâncime a postului de lucru.
- Instalațiile existente înainte de deschiderea sănăierului trebuie să fie identificate, verificate și semnalizate în mod clar.
- Pentru spațiul de lucru din vecinătatea liniilor electrice aeriene, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele să fie tinute la distanță față de instalații. În cazul în care vehiculele de sănăier trebuie să treacă pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de restricție corespunzătoare și o protecție suspendată.
- Materialele și echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor. În caz de necesitate, trebuie să fie prevazute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase.
- Lucrările la înaltime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecție colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plăsele de prindere.

În cazul în care, datorită naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzătoare și trebuie utilizate centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare.

- Caderile de la înaltime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.
- Schelele trebuie controlate de către o persoană competenta, astfel:
 - a) înainte de utilizarea lor;
 - b) la intervale periodice;
 - c) după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamânt ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau stabilitatea.
- Toate instalațiile de ridicat și accesoriiile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să fie:
 - a) suficient de rezistente pentru utilizarea careia îi sunt destinate;
 - b) corect instalate și utilizate;
 - c) întreținute în stare buna de funcționare;
 - d) verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare;
 - e) manevrate de către lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare.
- În cazul excavatiilor trebuie luate măsuri corespunzătoare:

- a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;
 - b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;
 - c) pentru a permite lucratilor de a se adaposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.
- Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii.
 - Gramezile de pamânt, materialele si vehiculele în miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.
 - Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. Acestea trebuie sa fie semnalizate prevederilor din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate în locuri corespunzatoare.
 - Cale si iesirile de urgență trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate în locuri corespunzatoare.
 - Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgență, precum si caile de circulatie care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.
 - Trebuie prevazute una sau mai multe încaperi de prim ajutor, în functie de dimensiunile santierului sau de tipurile de activitati. Încaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde. Aceste spatii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.

4.4. Masuri privind preventarea si protectia contra incendiilor

La executia lucrarilor se va avea în vedere respectarea masurilor privind preventirea incendiilor prevazute în:

- Norme generale de proiectare împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobat cu Decretul 290/16.VIII.1977;
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118/1983;
- Norme generale de preventie si stingere a incendiilor elaborat si aprobat de Ministerul de Interne si MLPAT 1994;
- Norme de preventie si stingere a incendiului si de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitati MT nr.12 din 8 decembrie 1980.

