

**Situație cu zonele afectate care necesită reparații prin plombare**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Strada/zona, alee, fdt.</b>	<b>Sprafața –mp.-</b>	<b>Antemăsurătoare</b>
1	Strada Libertății – zona pod peste Cacova	69,50	25x2,5 7x1
2	Strada Gării	70	$[(13,10+7)x7]/2$
3	Str.Republicii – intrare SP2	15	6x2,5
4	Jupân Neagoe Drăghicescu	18	6x4
5	Intrare B-dul Eroilor	70	$[(13,10+7)x7]/2$
6	Str.General Ion Manolescu intrare	70	$[(13,10+7)x7]/2$
7	Str.General Ion Manolescu parcare	388,5	$[(11+10)x7]/2$
8	Str.General Ion Manolescu racorduri	58,50	13 buc x5x0,9
9	Str.Republicii – in fața primăriei – stație auto	192	32 x 6
10	Str.Republicii – zona Mega Image – traversare	8	8 x 1
11	Str.Republicii – zona spălătorie – până la Banca BCR	216	54 x 4
12	Str. Morii – intrare	10	5 x 2
13	Str.Tălii	12	6 x 2
14	Str.30 Decembrie – zona grădiniță, curbe	100,80	1,4x72
<b>Total</b>		<b>1298,30 mp</b>	