


PLAN DE SITUATIE  
SCARA 1:500



LEGENDA :


- Drum Existent
- Ax drum proiectat
- Stalp electric din beton
- Sant din beton existent
- Rigola carosabila- existenta
- Scari din beton existente



Zona proiect

Nota :

Cele 4 camine de pe zona propusa pentru reparatii se vor ridica la cota.



| Verificator   | Nume                  | Semnatura | Cerinta         | Referat / Expertiza nr. / Data  |                     |
|---|-----------------------|-----------|-----------------|---|---------------------|
| <b>PROIECTANT GENERAL</b><br><b>SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL</b><br><small>ORAS BREAZA, STR. SUNATORII, NR. 37, JUD. PRAHOVA<br/>Reg. Com. J29/2103/2018/II/CUI RO40012772</small>  |                       |           |                 | <b>Beneficiar :</b><br>Primaria orasului Breaza   | Pr. nr.<br>39/2023  |
| <small>Acest document si informatiile pe care le contine pot fi utilizate numai in scopul pentru care a fost elaborat. Copierea, reproducerea sau utilizarea partiala sau integrala a acestui document in alte scopuri este interzisa fara acordul scris din partea S.C. DRAGOKAD GEOMETRY SRL.</small> |                       |           |                 | <b>Titlu proiect:</b><br>"Servicii de intocmire documentatie tehnica<br>economica pentru reabilitare tronsoane str. 23 August,<br>orasul Breaza, judetul Prahova" | Faza<br>DTE         |
| Specificatie  | Nume                  | Semnatura | Scara<br>1:500  | <b>Titlu plansa:</b><br>Plan de situatie<br>Str. 23 August, Tronson 7   | Plansa Nr.<br>PS 01 |
| Sef proiect:  | ing. Crisu Constantin |           |                 |   |                     |
| Proiectat:  | ing. Crisu Constantin |           | Data<br>10/2023 |   |                     |
| Desenat:  | ing. Dragusin Mugurel |           |                 |   |                     |